

**УПРАВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

№ \_\_\_\_\_

г. Киров

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия  
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации  
регионального значения «Дом, в котором на собрании граждан поселка  
провозглашена Советская власть в поселке Медведок», расположенного  
по адресу: Кировская область, Нолинский район, п. Медведок,  
ул. Затонская, д. 5**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором на собрании граждан поселка провозглашена Советская власть в поселке Медведок», расположенного по адресу: Кировская область, Нолинский район, п. Медведок, ул. Затонская, д. 5, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором на собрании граждан поселка провозглашена Советская власть в поселке Медведок», расположенного по адресу: Кировская область, Нолинский район, п. Медведок, ул. Затонская, д. 5, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления

А.Ю. Грачев

Приложение

УСТАНОВЛЕН


решением управления государственной  
охраны объектов культурного наследия  
Кировской области  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ**

**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)  
народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором на собрании граждан поселка  
провозглашена Советская власть в поселке Медведок», расположенного по адресу: Кировская область,  
Нолинский район, п. Медведок, ул. Затонская, д. 5**

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	<p>Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором на собрании граждан поселка провозглашена Советская власть в поселке Медведок» располагается по красной линии застройки улицы Затонской, вблизи перекрестка с улицей Медведской в поселке Медведок Нолинского района Кировской области</p>	 <p>Схема местоположения</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	Прямоугольный в плане одноэтажный объект	 <p data-bbox="1491 1182 1904 1249">Фото 1. Вид с северо-востока. Фото 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3	Конструктивная система	<p>Основные конструкции здания:</p> <p>капитальные стены первоначального периода строительства – бревенчатые;</p> <p>цоколь – из глиняного кирпича;</p> <p>перекрытия – деревянные, на деревянных опорных балках;</p> <p>крыша – скатная, чердачная,</p> <p>покрытие кровли – листовое кровельное железо</p>	 <p>План первого этажа</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов: цоколь – известковая обмазка; стены первого этажа – обшивка профилированной доской	 <p data-bbox="1547 1299 1843 1366">Фото 2. Вид с запада. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1	Общие элементы		
4.1.1		Карниз типа 1: подшивной карниз из профилированной доски	 <p data-bbox="1541 1066 1854 1134">Фото 3. Карниз типа 1. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2		<p>Оконный проем типа 1: прямоугольный оконный проем, обрамленный наличником с сандриком и фигурным подзором.</p> <p>Ступенчатый сандрик поддерживают фигурные консоли.</p> <p>Вокруг оконного проема – пояс из орнамента в виде шляпок гвоздиков с пирамидальной огранкой.</p> <p>Заполнение оконного проема</p>	 <p>Фото 4. Оконный проем типа 1. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3		Лопатка типа 1: лопатка, украшенная тремя филенками, обрамляющая углы здания	 <p data-bbox="1534 1300 1859 1364">Фото 5. Лопатка типа 1. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.4	Основной объем	Лопатка типа 2: плоская лопатка	 <p data-bbox="1532 1313 1861 1378">Фото 6. Лопатка типа 2. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.5		Лопатка типа 3: плоская лопатка с орнаментом в верхней части	 <p data-bbox="1532 1347 1861 1414">Фото 7. Лопатка типа 3. Фото 1992 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2	Восточный фасад		
4.2.1		Четыре оконных проема типа 1	
4.2.2		Две лопатки типа 1	
4.2.3		Одна лопатка типа 2	

Фото 8. Западный фасад. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.4		Карниз типа 1	 <p>The photograph shows the western facade of a two-story wooden house. An orange dashed line with an arrow points to the roofline, labeled '4.2.4'. A yellow dashed line with an arrow points to the brick base of the house, labeled '4.2.5'. The house has several windows with white frames and a chimney on the roof.</p>
4.2.5.		Кирпичный цоколь	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3	Южный фасад		
4.3.1		Три оконных проема типа 1	
4.3.2		Две лопатки типа 1	

Фото 10. Южный фасад.  
Фото 1992 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.3		Карниз типа 1	
4.3.4		Кирпичный цоколь	
4.3.5		Одно полукруглое слуховое окно	

Фото 11. Южный фасад. Фото 1992 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4	Западный фасад		
4.4.1		Четыре оконных проема типа 1	
4.4.2		Две лопатки типа 1	
4.4.3		Одна лопатка типа 2	

Фото 12. Западный фасад. Фото 2017 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.4		Карниз типа 1	 <p data-bbox="1653 491 1760 550">4.4.4</p> <p data-bbox="1675 1061 1783 1120">4.4.5</p>
4.4.5		Кирпичный цоколь	



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5	<b>Северный фасад</b>		
4.5.1		Четыре оконных проема типа 1	
4.5.2		Один прямоугольный дверной проем. Заполнение дверного проема	
4.5.3		Две лопатки типа 1	
4.5.4		Две лопатки типа 3	

Фото 14. Северный фасад. Фото 1992 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.5		Карниз типа 1	
4.5.6		Кирпичный цоколь	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6	Внутренние помещения		
4.6.1		Тянутые профилированные карнизы	План карнизов

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1379 1150 2011 1214">Фото 16. Тянутые профилированные карнизы. Фото 2017 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1368 1305 2024 1380">Фото 17. Тянутые профилированные карнизы. Фото 2017 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1377 1182 2013 1249">Фото 18. Тянутые профилированные карнизы. Фото 2017 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.2		Тип заполнений дверных проемов внутренних помещений	 <p data-bbox="1317 1201 2078 1270">Фото 19. Тип заполнений дверных проемов внутренних помещений. Фото 2017 г.</p>

\* Схема фотофиксации предмета охраны приведена в приложении к предмету охраны.

**Схема фотофиксации предмета охраны**

